

作業完了報告

作業実施項目	久留米市内マンション 貯水槽定水位弁補修
作業内容	給水管交換（鋼管） （作業時間 3時間）
コメント	マンションの貯水槽の給水管から水が噴射。給水不良の補修を実施しました。 雨ざらしの配管と部品の腐食による劣化が原因でしたので配管を含む部品（定水位弁）の交換作業をし、カバーリングをして腐食対策も行いました。

定水位弁腐食



交換作業中

給水時水漏れ



交換作業中



交換完了



カバー設置

