

作業完了報告

作業実施項目	久留米市内郵便局 トイレつまり洗浄・配管カメラ調査
作業内容	高圧洗浄・配管調査用カメラ （作業時間 約3時間）
コメント	<p>トイレの詰まりは便器を外して高圧洗浄を実施。</p> <p>建物内の設備に接続されていない用途不明な配管をカメラで調査した。</p> <p>隣の配管は管の形状より給水管であることが一見して分かり、用途不明な配管はカメラ調査によって排水管と判明した。洗面設備などの新設も可能な旨伝えた。</p>

作業物件



作業実施中

作業実施前



作業実施中



用途不明配管



管内カメラ調査

