

作業完了報告

作業実施項目	久留米市内百貨店 排水管洗浄・カメラ調査
作業内容	高圧洗浄・配管調査用カメラ （作業時間 約3時間）
コメント	頻繁につまる排水管の洗浄を高圧洗浄により実施。 洗浄後、原因調査のため管内調査用カメラを挿入。原因は配管の勾配不足と判断。 設備の更新もしくは定期的な洗浄が必要である旨を伝えた。

作業物件



作業実施中

作業実施前



作業実施中



カメラ調査



カメラ調査

