

作業完了報告

作業実施項目	スーパー内 排水管内つまり除去 <微生物等が原因のスライム生成物>
作業内容	高圧洗浄 (作業時間 約3時間)
コメント	<p>飯塚市内のマーケット改装時の洗管事例です。</p> <p>冷凍ケース下の排水管は冷水が流れ込むため、環境条件により、有機物がゼラチン状に固まった物が生成して排水管をつまらせていました。</p> <p>そのまま設備を設置すると、排水が逆流しケース内を汚染することもあるため、高圧洗浄による洗浄作業を実施しました。</p> <p>微生物が原因のスライム生成物は水温、水質、日光などの条件によりますが、特に冷却水系内で増殖しやすい物です。設置後も冷凍ケース下などに漏水などがみられる場合はスライム生成物の再発生によるつまりが原因かもしれません。定期的なチェックと洗管をお勧めしています。</p>

作業物件



作業実施中

作業実施中



作業実施後

