

作業完了報告

作業実施項目	汚水管つまり清掃
作業内容	高圧洗浄
コメント	車両内からの高圧洗浄で汚水管のつまりを改善しました。詰まりやすい構造の車両では数年に1度、薬品洗浄を実施し尿石などを根こそぎ落とします。(別報告書アリ)

作業物件



作業実施中



作業実施後



作業実施後

