

作業完了報告

作業実施項目	久留米市内アパート 給水管漏水調査・修理
作業内容	給水管交換（鋼管） （工期2日）
コメント	建物床下部での給水管破断を補修ご依頼頂きましたが、給水全系統の老朽化が著しかったため、同様の被害を繰り返さないよう給水管全てをポリブデン管（鋼管）へ切り替えました。

床下確認



交換作業中



メーター周辺部

破断部分補修



交換作業中



漏水によって破損した外壁補修

