

## 作業完了報告

作業実施項目	基山町建築現場
作業内容	バキューム車による土砂除去（作業時間 約3時間）
コメント	店舗拡張工事中、配管に土砂が侵入した。 配管内（50m）の土砂洗浄をバキューム車により引き抜き撤去した。

作業物件



作業実施前



作業実施中



作業実施中

