

作業完了報告

作業実施項目	鳥栖市内市営住宅 排水管詰まり<油脂>清掃
作業内容	高圧洗浄・手作業（固形油脂除去） （作業時間 約4時間）
コメント	排水管内で油脂が固形化し排水不良をおこした。 高圧洗浄後外部のマンホールから油脂を手作業で除去した。

作業物件



作業実施中

作業実施前



作業実施中



油脂除去



作業完了

